STEINWAY & SONS

sonorium 御中

平成 25年 8月 日

ピアノ保守点検作業報告書

実施日 平成 25年 8月 12、13日

ピアノ名称と規格		技術者名
ピアノ名	STEINWAY & SONS	住所 東京都港区西新橋1－1－15 物産ビル別館 8F
モデル	D	会社名 スタインウェイ・ジャパン株式会社
製造番号	579030	Tel:03-5251-6550 Fax:03-5251-9585
Lot No.		担当技術者 足立 脩 Sign

実施所見 ・ 備考
全体的に良好です。

STEINWAY & SONS

sonorium 様

平成 24年 8月 6日

ピアノ保守点検作業報告書

実施日 平成24年7月30日、8月1日

ピアノ名称と規格		技術者名
ピアノ名	STEINWAY & SONS	住所 東京都港区西新橋1－1－15 物産ビル別館 8F
モデル	D	会社名 スタインウェイ・ジャパン株式会社
製造番号	579030	Tel:03-5251-6550 Fax:03-5251-9585
Lot No.		担当技術者 足立 脩 Sign

実施所見 ・ 備考
特に問題なく良好です。

スタインウェイ ジャパン株式会社 〒105-0003 東京都港区西新橋 1-1-15 物産ビル別館 8F Tel:03-5251-6550 Fax:03-5251-9585

ピアノ保守点検 リスト

＊ ■　黒く印のある項目が、状態・実施内容・等を示します。

1、内容

No. 579030

	項目	状態	実施内容	備考（実施内容、対策）
	駒・響板部	■ 異常なし □ 雑音 □ 割れ	■ 清掃 □ 修理 □	□ 修理の必要あり 内容：
	フレーム	■ 異常なし　雑音 □ アグラフ雑音・消耗 □ カポダスト雑音・消耗	■ 清掃	□ 部品の交換の必要あり □ カポダストロバーの研磨が必要
	鍵盤部	■ 異常なし □ ブッシングクロスの消耗 □ バランスホールのガタ □ バックチェックの消耗 □ 鍵盤重量の不揃い	■ 鍵盤調整 □ 鍵盤筬調整 □ 鍵盤鉛調整 □ フロントピン交換 □	□ ブッシングクロスの交換が必要 □ バランスホールの修理が必要 □ バックチェックの交換が必要 □ 全体的に鉛調整が必要
弦	スチール弦	■ 異常なし □ 疲労 □ 雑音　□ 錆 □ 断線	□ 張り替え（　本） □ 錆取り	□ 弦の交換が必要
	バス巻き線	■ 異常なし □ 疲労 □ 雑音　□ 錆 □ 断線	□ 張り替え（　本） □ 錆取り	□ 弦の交換が必要
	チューニングピン	■ 異常なし □ 錆 □ ピンの保持不良 □ ピン止まり不良	□ 錆取り □ 調整 □ 修理	□ ピンの交換が必要 □ ピンブロックの交換が必要
打弦機構・アクション	ハンマーヘッド	■ 異常なし □ 変形 □ 発音状態（悪） □ 部分的消耗 □ 全体的消耗	□ 整形 □ 整音(部分的)	□ ハンマーヘッドの交換が必要
	ハンマーシャンク	■ 異常なし □ 雑音 □ 部分的消耗 □ 全体的消耗	□ 雑音処理 □ 修理	□ ハンマーシャンクの交換が必要 □ ハンマーローラーの交換が必要
	クロス類 （フェルト含む）	■ 異常なし □ 部分的消耗 □ 全体的消耗	□ 調整 □ 修理	□ 部品の交換が必要
	センターピン 全ての部分	■ 良好　□ 不良 □ 雑音 □ ガタ □ スティツク	□ スティツク処理 □ ピン交換 □ ブッシング交換	□ 部品の交換が必要
	打弦機構 全体	□ 部分的に悪い □ 全体的に悪い	■ 調整 □ 修理	□ 部品の交換が必要
	ダンパー	■ 異常なし □ 雑音 □ 音の止まり不良 □ フェルトブッシングの消耗	■ 調整 □ 雑音処理	□ フェルトの交換が必要 □ 部品の交換が必要
	ペダル	■ 異常なし　□ 雑音 □ バランス（良・悪） □ クロスフェルトの消耗	□ 修理 □ 調整 □ 雑音処理	
	脚部・キャスター	■ 異常なし □ 脚部取りつけ部の弛み □ キャスター不良	□ 雑音処理 □ キャスター交換が必要	
	調律	■ 良好　□ やや乱れ □ 大幅な乱れ	■ 調律 A: 442Hz	
	整音	■ 良好　□ やや乱れ □ 大幅な乱れ	■ 発音状態調整 □ ハンマー整形	
	外傷	■ 異常なし　□ 亀裂 □ 打傷　□ 擦り傷 □ 接着不良　歪み	□ 修理 □ みがき	□ 塗装修理が必要
	ピアノ保管状態	■ 異常なし □ 温度変化の影響が顕著 □ 湿度変化の影響が顕著		□ 温度・湿度管理が必要 □ 除湿器の 設置が必要

スタインウェイジャパン　サービス部門